رقم ۳_0/1091

جمعية المهندسين الملكية المصرية

۱۹۲۰ شارع الملكة بالقاهرة - تاسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

مواد البناء

الاجيار

طبعت بالقاهرة بمطاح سكك قديدة للزافات وتلفوات انتخوشه المصرية دسينة ١٩٥٢

ESEN-CPS-BK-0000000372-ESE

. .

00426458

رقم ۳ـــــــــــ/ ۱۹۰۱

جمعية المهندسين الهلكية الهصرية ٢٨ شارع الملكة بالقاهرة — تاسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصـــــفات القياســـــية المصرية

مواد البناء

الاجيار

طبقت بالقاهِرة بمطان سكك قديره تلزلفات وثبغونات انتخوشالصرية رسنة ١٩٥٢

فهرسس

لتعيفه	
	الباب الأول :
1	أجيار هوائية (التعريف)
۲ و ځ	اشتراطات التوريد والاختبار والحواص الفنية
٣	أجيار ماثية (التعريف)
	الباب الثاني:
٥	طرق اختبار المواد اللاحمة : الأجيـــار
٦	تعومة الطحن والنسائج
Y	ثبسات الحجم
Y	الاختبار بالماء الساخن
Y	تجربة لوهاتيلييه
٨	الشك
۹ و ۱۲	المقاومة الميكانيكية
1 •	عمل وحفظ القوالب المشورية الشكل
	الباب الثالث :
11	التعبثة والوزن
۱۳	طريقة أخـــــــــــ العينات
۱۳	جـ دول « ۱ »

جمعية الهندسين الملكية المصرية الجنة مواصفات مواد البناء

مواصفات الأجيار

البساب الأول

التعريف والاشتراطات المطلوبة في النوريد والاخبار والحواص الفنية للمواد اللاحمة في المون

۱ – أميار هوائية (غير هيدروليكية) (الف) التعريف

 الأجيار الهوائية (الدسة وغير الدسمة) هي ما تنتج من تكليس الأحجار الجيرية بالتسخين عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة تزججها ثم تعويلها الي مسعوق يواسطة الاطفاء بالماء

٣ ـ تصنع الأجيار الدسة من تكليس الأحجار الجيرية بالحرق ، ويجب أن تحتوي على أكثرمن ٩٠ / أكسيد كلسيوم «كا ا» وتتفكك أي تزداد حجماً بعد اطفائها بالماء أو ببخار الماء مولدة حرارة ، وتؤول الى مسحوق دنيقي شهيدرات كلسيوم حكا (ايد) » .

٣ _ يتحول الجير الحي _ أكسيد كلسيوم «كا ا» أثناء الاطفاء أولا الى هيدرات كلسيوم «كا (ايد) » على شكل مسحوق مولدة كثيرا من الحرارة مصحوبة بزيادة في الحجم للتفكك ، واذا استمر رش الماء فان الناتج يكون عجينة لينة ناعمة (طريقة الاطفاء الرطب) ، وتتحول أخيرا الى جير «لباني» .

ك - تتجهد مونة الجير الهوائي تتيجة لجفاف جزئي ، ثم تتجمد ببط. من الخارج الى الداخل بامتصاصها حامض كربونيك من الهوا. • وتتفتت مونة الجير الهوائي اذا ما عرضت لتأثير وطوبة قوية أو غمرت بالماء .

تصلح الأجيار الهواثية لتحضير مونة الطلاء ومون البناء الاعتيادية ،
 وتستعمل أيضا في تركيب المون ذات الحامات المائية .

(ب) اشتراطات التوريد والاختبار والحواص الفنية

يجب استكمال الشروط الاتنيه :

جب أن يكون الجير الحي مطفئاً قبل الاستعال بعدة كافية لتبريده ،
 وأن تتوافر فيه صفات التجانس والاندماج والليوتة ، وأن ينخل قبــل الاستعال في منخل فتحة عيونه من / 1-1 ملليمتر .

يجب أن يكون الجير ثابتا في الحجم .

المجارة الجير الدسم «هيدرات كلسبوم» _ من ١٩٦٠ الى ١٥٤٥ ووزن وحدة الأحمام من المادة وهي غير مضوطة من ١٦٠٠ الى ١٥٥٠
 كجم للديسيستر المكم .

البريطاني رقم ٧٥ يَجْبُ أَن النخل القياسي البريطاني رقم ٧٥ يَجْبُ أَن يَجْبُ أَن يَجْبُ أَن يَجْبُ أَن الرَّزن .

١٦ - اذا صنعت طويبات منفورية الشكل مقاساتها ٤ × ٤ × ١٦ سم من مونة (١ جير : ٣ رمل بالوزن) قابلة للتشكيل باضافة من ١٤ - ١٦ / منووزنها ماء و تجمدت في هواء درجة وطوبته النسبية اكثر من ٧٠ / وحرارته ١٥° مثوية فيجب أن تكون قوة مقاومتها الميكانيكية بعد ٢٨ يوما كالآتي :

المناتج، التفكك) بالناتج،
 ويصل هذا عادة الى :

۲ أجبار ماثب (هيدروليكية) (الف) التعريف

الأجيار الماثية هي ما تنتج من تكليس الأسجار الطفلية أو الرملية (السيليسية) عند درجة حزارة أقل من درجة حرارة تزججها واطفائها بالماء أو بهخار الماء وطحنها جد ذلك حتى تصير مسحوقا دقيقيا .

٢ -- يتحول الجير الحي باطفاء المواد المكلسة الالمروقة) الى هيندرات كلسيوم مسحوقة ، ويجب أن تكون الأجيار المائية بعد الاطفاء على دكل دقيق ، وتطحن اذا لزم الأمر ، ويكون مقدار العناصر المائية وفقا لحالة المادة الحام الكيميائية والطبيعية أمواوة الحريق .

(ب) اشتراطات خاصة بالتوريد والاختبار والحواص الفنية

يجب استكمال الشروط الآتية :

٣ ــ يكون لون الجير الما في أصفراً قاتماً خاربا الى اللــون الرمادي أو الأحمر البني ، ومن خواصــه التجمد في الهواء و تحت المــاء بدون تغيير في الحجم ، ويجب أن يتحمل تجربة فلوشا تبليبه» للثبات بحيث لا تتعدي زيادة البعد بين نها يتي المؤشرين عن ١٠ ملليمترات .

تكون مدد الشك عند درجة حرارة ١٥° مثوية كالآتي : .
 الشك الابتدائي : غير ملحوظ قبل ساعتين
 الشك النهائي : غير ملحوظ قبل ١٥ ساعة

ويبوز أن تكون نهاية الثك قبل ذلك حسب تأثير التركيب الكيميائي للجير

اذاصنعت طویبات منشوریة الشکل مقاساتها 2 × 2 × ۱۹ سم ووزن کل منها ۵۵۰ جراما من موتة (1 جیر : ۳ رمل بالوزن) قابلة للتشکیل و تجمدت تحت ماء درجة حرارته ۱۰ مئویة فیجب أن تکون قوة مقاومتها المیکانیکیة بعد مضی ۲۸ یوما کالا تمنی :

وَيُعْسِبُ المَافَةُ المَاءِ بواسطة المعادلة الا "تية :

ماء ./ : = م + ٥ر٦ (ن = النسبة المتوية لماء الحلط في العجينة السيارية)

٣ ـ يجوز استعال الجير المائي في المباني المعرفة للهواء أو الماء بعيث لا تتعرض في بدء تجمدها الى جهد عال أو للصقيع · وفي المنشآت المائية لا يجب استعال الجير المائي الا اذا كان تعرف لتأثير المياء مسبوقا بتجمده لمدة كافية في الهواء

٧ ــ متوسط الكثافة ١٧٠٠ ووزن وحدة الأحجام من المادة وهي غير
 مضغوطة هو ١٩٠٠ كجم للديسيمتر المكعب .

۸ ــ قد يصل مقدار الفقد بالحريق والمواد التي لا تذوب الى ۲۰٪/ من الوزن .

٩ ــ لا يجوز أن يكون المتخلف على المنخل القياسي البريطاني رقم ٧٥
 أكثر من ٦/٠ من الورن ٠

 ١٠ تتميز الأجيار المائية العالية عن الأجيار المائية الاعتيادية بطبيعة المواد الحام وبزيادة المقاومات الميكانيكية ٠

ا ا _ مقاومات المونة العيارية في الأجيار المائية العاليــة مقــدرة كــــا في الأجيار الهوائية (ينظر بند ه) تصل في المتوسط بعد ٢٨ يوما الى القيم الا⁻تية :

مقاومة الانحناء ١٥ كجم/سم مقاومة الفخط ١٠ كجم/سم المسموح : + ٠١٠/

البـــاب الثاني

طرق اختيار المواد اللاحمة : الاجيار

تفحص المواد المرسلة للاختبار عند توريدها :

يُدكر في تقرير الاختبار مطابقة الواد للمواصفات أو عدم مطابقتها موضحا نيه الاشتراطات الاجبارية التي لم توف في المادة · مادة اللحام المحنبرة مطائقة للمواصفات المصربة

مادة اللجام الهتبرة غير مطابقة للمواصفات المصرية مثلا قيها يتعلق بنعومة الطحن

ويشمل فعص الحواص الفنية لمادة اللحام التي في جدول «١» الذي يجسوي عمليات الاختبار العياري وينص على :

١ – الائتراطات التي يجب أن توفي عند التوريد كما في «الف»

 ٢ ــ الاختبارات التكميلية وهي معلومات اضافية لازمة لتوجيه المهندس المختص لمرفة صفات أخري مهمة للمادة ،

(الف) نعومة الطحن والناتج

يجب أن تراعى نعومة الطحن الخاصة بأنواع الأجيار •

المتبقى (المتخلف) الذي يعبر به عادة عن نعومة الطحن في المادة يقدر بواسطة المنخل القياسي البريطاني رقم ٧٥

يؤخذ مقدار • • 1 جرام من المادة لاختبار النخل ، ويجري الاختبار مرتين.

ولتقدير الناتج بعول الجبر الحي الى مستحوق حتى يمكن نخله بالمنخسل القيامي البريطاني رقم ٧٥ ، ثم يقدر وزن وحدة الأحجام من المادة غير مضغوطة ويطفأ الجير في جورة مبطئة ببلاطات حرارية ، يضاف الماء حتى يصير مطح الجير المطفأ لامعاً دمني النظر ، وبعد مضي ٢٤ ساعة يقدر وزن وحدة الأحجام من الجير المطفأ .

واللسبة بين وزن وحدة الأحجام من الجير المطفأ وبين وزن وحدة الأحجام من الجير الحي هي ما تمثل «الناتج» .

(ب) ثبات الحجم

يجب أن تكون الأجيار ثابتة •

يجري اختبار ثبات الحجم في الأجيار بواسطة الماء الساخن الذي يعدد القابلية المتد مد .

(الف) الاختبار بالماء الساخن

تعمل كرات من مونة عيارية بعيث يكون قطر كل كرة من \$ الى ٥ سم ، تدحى هذه الكرات على راحة اليد ، ولتحنب أي فقد سابق لأوانه من ماء الخلط وذلك بتأثير تيارات الهواء أو بفعل أشحة الشمس تحفظ هذه الكرات في وعاء أو في خزانة حيث تكون الرطوبة ٩٠/ ، وبعد ٧ أيام (٧ × ٢٤ ساعة) للأجيسار المائية ، وعلى العموم بعد انتهاء الشك تؤخذ الكرات وتوضع في حمام مائي في درجة الحرارة المحادة ، ويسخن الحمام تدريجيا حتى تصل درجة الحرارة الى ٥٠ ° مئوية مع مراعاةالوصول الى درجة الحرارة هذه في مدي ساعة واحدة ، وبعد ابقاء السكرات في الماء وتنحص ، فاذا وجد بها تفتت وتشتق أو أنها أصبحت لينة أو همشة عرف انها تعوى كميات مضرة من مواد قابلة للتمدد.

الأجيار التي من هذا النوع يجب عدم استعالها في المنشآت .

(ب) تجربة لوشاتيلييه :

تموضع القوالب الاسطوانية ــ وهي قوالب مشقوتة شقا واحد رأسيا ـــ فوق الواح من الزجاج ، وتملأ تماما بمو ته عيارية طازجة ، بحيث لا ينفتح ثق الاسطوانة بأكثر من ملليمتر واحد أثناء الماء (شكل ١٤٦) ثم تفطى القوالب بألواح أخرى من الرجاج وتوضع رأسا في ماء في درجة ٢٥٥ مثوية ثم تقاس مسافة الانفراج بين المؤشرين بدقة ويوضع نقل خفيف فوق ألواح الزجاج مدة غمر القوالب في الماء و بعد ٧ أيام (٧ × ٤٠٤ ساعة) يقاس انفراج المؤشرين و ترفع القوالب من المساء و قبل أن توضع انقوالب في حمام ما ثمي _ مع ملاحظة أن يكون اتجاه المؤشرين الى أعلى _ في درجة حرارة الهواء العادية تقاس مسافة الانصراج ، ثم يسخن الحسام تدريبيا حتى تصل حرارته الى ٥٠٥ مثوية ، ويبعب أن يصل الى هذه الحرارة بعد ساعة ، و تبقى القوالب من الماء و يقاس ساعة ، و تبقى القوالب من الماء و يقاس اندراج المؤشرين في الحال ،

ومجموع زيادة المسافات بين المؤشرين مدة وجود القوالب في المـــا. ومدة وجودها في الحمام الساخن لا يجب أن يتعدي ١٠ مالميشرات ٠

و يؤخذ المتوسط الحسابي لسافات الانفراج لثلاث قوالب من العينة على الأقل -

(ج) الشك

المواد اللاحمة المائيــة ــ الأجيار

تكون المواد اللاحمة المائية ذات ثك سريع أو ذات ثك بطيء ٠

يكون الشك سريعا اذا تم في مدي ساعتين ، ويكون بطيثا اذا زاد الوقت عن ذلك ، ويقدر الشك بواسطة المونة العيارية ·

ولتقدير كمية الماء اللازمة لحلط المونة العيارية يستعمل جهاز «فيكات» ، وهو عبارة عن اسطوانة معدنية قطرها • 1 ملليمترات ووزنها مع حاملها • ٣٠ جرام ، والقالب الذي توضع فيه المرنة من الأبونيت أو من النحاس الأصفر ، وهو تعفروطمي المشكل وارتفاعه كم بم وقطره ٨ سم ، وموضوع فوق لوح من الزجاج .

تخلط المونة جيدا بواصطة مسطرين مدة دقيقة واحدة ، ثم يضياف الما الكافي الى • • 5 جم من الأجيار المائية التي يراد اختبارها لتصبح قابلة للتشكيل ، ويمكن ملء القالب بها دون هزه ، وبعد تسوية مسطح العجينة تدلي الاسسطوانه باحتراس حتى تلامس السطح ، ثم تترك لتهوي مخترقة العجينة ، واذا ما توقفت عند كم ملليمترات من قاع القالب اعتبر مقدار الماء اللازم للعجينة عباريا .

ولتقدير مدة الشك يستعمل نفس الجهاز ، ولكن باستعمال ابرة قياسية وزنهــــا مع حاملها **٣ جم وقطر قطاعها 1 ملليمتر مربع .

ويعرف «ابتداء الشك» بمدي الوقت المحسوب ابتداء من اضافة الماء الى وفت وقوف الأبرة على بعد كم ملليمترات من قاع القالب .

ولتقدير زمن الشك النهائي يقلب القرص وتدلي الأبرة القياسية ببطء على سطحه الأعلى ، ويعتبر الشك نهائيا عند ما لا تترك الأبرة أثرا على هذا السطح . والزمن اللازم لذلك محسوبا من ابتداء الحلط بالماء يسمى زمن الشك النهائي .

يتأثر وقت الشك بعرارتي الهواء وماء الخلط ، ولذا يجب اجراء الاختبارات في درجة حرارة بين 10 ـــ ۲۰° مثوية ، ويلاحظ دائما أن يكون مـــل، القوالب للتجارب قبل ابتداء الشك .

(c) المقاومة الميكانيكية

المواد اللاحمة المائية ـ الأجيــار

ا ــ تحضير مونة عيارية :

أولا ــ الرمل العياري : يجب أن يكون الرمل المستعمل نظيفا مفسولا معطفا ، وأن يعر من المتخل القياسي البريطاني رقم ١٨ ولا يزيد المتخلف مبه على المتخل القياسي البريطاني رقم ٢٥ بأكثر من ١٠ / من وزنه وإن تكون كثافته محرار كجرار يسعر مكس .

ثانياً _ كمية الماء العيارية للخلط؛ تكون المونة العيارية قابلة للتشكيل. وتعمل اللونة من جزء من مادة الجير وثلاثة أجزاء من الرمل العيساري بالوزن. ويضاف الى ذلك الماء بنسبة في ج ١٠٠٥/

' بحيث ان ن = ' النسبة 'المثوية للماء اللازم لعمل مونة عيـــــارية كما ســـبق شرحه .

ثالثاً _ المونة العيارية :

تخلط وتعجن كمية المونة العيارية اللازمة لعمل ٣ قوالب منشورية الشكل

يخلط الجبير والرمل مدة دقيقة ثم يضاف اليهما الماء ويخلط الجميع مدةدقيقتين

٢ ـ عمل وحفظ القوالب المنشورية الشكل :

أولا – تعمل قطع الاختبارات في قوالب من الحسديد لكل قالب ٣ أو ٦ أقسام يمكن فكها بسهولة (شكل ٤ وه) ، ولتجنب التصاق المونة بالقالب يزيت مذا قبل تركيه .

ولعمل كل قطعة اختبار توزن كمية محدودة من المونة ، كما يلاحظ فيما بعد، ثم تدك على ثلاث طبقات بواسطة مدقة من النحاس وزنها كيلوجرام ومساحة قاعدتها ٥ ٣٠ يد هرر ١٣ ميم ، بحيث ينالاً قسم القالب بالمونة ويزيد عند الحوافي قليسلا ، ثم تسطح المونة بوالسطة مسطرة من الحديد وتفخط بخفة ، هذا مع العلم بأنه لا يبعب أن تخرج كمية كبيرة من الماء عند قاعدة القالب أثناء عملية الدك ، ولكن يجوز أن تظهر بضع قطرات من الماء تشعر بها المونة بعد قليل من الوقت .

ثمانياً _ حفظ قطع الاختبارات: تبقى قطع الاختبارات مدة من 11 الى ٢٤ ساعة في القدل المعدني ، الذي يجب أن يوضع في مكان تكون رطوبته النسبية ٩٠ / ، ثم تفك من القوالب ، وتوضع فوق ألواح من الحديد وتحفظ في مكانها الرطب الى نهاية المدة (٢ × ٢٤ ساعة) من ابتداء عمل الحلطة ، ثم تفصر قطع الاختبار في ماء درجة حرارته من ١٥ ـ ٢٠ ° مثوية ، وترفع رأسا لتختبر بعد ٢٨ يوماً .

تسجيل الوزن لكل قطعة اختبار قبل اجراء تجربة المقاومة يساعد على ملاحظة مقدار الدقة في صنع قطع الاختبار .

ثالثاً _ اجراء تجارب المقاومة : لنجسربة الانحناء يستعمل جهاز «ميكايلس » Michaelis أو أي جهاز آخـر على أن يكون تحمـيل قطـع الاختبار بحيث يكون سطح الدك جانبيا ، وأن يكون سطحا الارتكاز مستديرين ، والمسافة بينهما • 1 سم ، وأن يكون محورالتحييل مستديراً أيضاً ، وفي نصف المسافة بين نقطتي الارتكاز ، ونحسب مقاومة الانحناء وفقا للمعادلة :

مقاومة الانحناء
$$=\frac{16}{2} imes \frac{1}{2} imes \frac{1}{37} = 377$$
ر محمل الکسر (کجم/سم)

و بعد اختبار الانحناء يوضع قسما قطعة الاختبار بعد كسرها الواحد بعــد الآخر تحت آلة ضفط بين لوحين من الصلب مقاس كل منهما \$ × \$ سم ، بعيث يكون جهد الضغط واقعاً عموديا على طبقات الدك .

تكون المدة لكل من اختباري الضغط والانعناء ٣٠ ثانية تقريبا ٠

ويحسب التقدير النهائمي بأخذ متوسط كل من الثلاث نتائج لتجارب الانحناء والثلاث تتاثج لتجارب الفخط ·

تقدير المقاومة الميكانيكية للاعجيار الهوائية

يعمل تقدير المقاومة الميكانيكية للأجيار الهوائية على قطع اختبار منشورية الشكل مقاساتها ك × 2 × 1 1 سم، ويجري الاختبار بنفس الطريقة المتبعة في المواد اللاحمة المائية .

ولعمل قطع الاختبار تستعمل مو نة مكو تة من جزء من الجير المطفأ وثلاث اجزاء من الرمل بالوزن ، ويكون الرمل مدرجا كالرمل العيارى كما تقدم .

تخلط المواد على الجاف مدة دقيقة ، ثم يضاف الماء اللازم للخلطة للمحصول على عجينة قابلة للتشكيل ، وتكون اضافة الماء بنسبة من 1 ـــ ١٦ . / من الوزن الكلى للمواد الجافة .

الباب الثالث

(الف) التعبئة والوزن

ا يجب أن يكون الوزن القائم للأجيار المسأة في شيكارات • كجم لكل شيكارة ، واذا كانت العبوة ـ لأمر ما ـ مختلفة عن ذلك ، فيجب ذكر الوزن القائم موضحا عليها .

 ٢ ــ لا يجب أن يكون هناك ثمة محل للشكوي الا اذا تعدي النقص أو التلف بمقدار ٢ . /

٣ - يجب أن يذكر على العبوة اسم المستع ، وكذلك ماركته المسجلة ،
 وأن يكون اسم المادة ظاهراً واضحاً .

(ب) طريقة أخذ العينات

يجب أن تجري تجارب الاختبار على الأجيار بعد استلامها في الحال ، وان تعذر ذلك ففى مدى ٢٨ يوما ، ويجب أن تبقى المواد خلال ذلك محفوظة في مكان جاف، كما يخطر معمل(لتجارب بالعلومات الضرورية الحامة بطبيعة ومصدر الأجيار،

ويجب أن تكون العينات المرسلة للاختبار موردة في عبــوة الصنع الأصليــة (الشيكارة أو الكيس) ، وتكون الشيكارات التي من الورق موضوعة في شيكارة من الحيش .


وفد يسمح بارسال عينات وزن ٦ كجم على الأقل في علب معدنية مقفولة قفلا جيدًا • وفي هذه الحالة يكون أخذ العينة بعضور الطرفين ، أو بمندوب عن كل منهما، ويعمل معضر رسمي لذلك ، ويراعى عند أخذ العينات أخذها باجزاء متساوية من جوانب ومن وسط الشيكارة •

> جدول « ۱ » (الف) التجارب التي يجب عملها على الأجيار

	الاجيـــار الهوائية :
۲ — ثبات الحجم	١ تقدير المواد الفرية العلبيمية
	الأجيسار المسائية :
 ٤ — تجربة الشك 	١ – ئبات الحجم
ه — « المقاومة الميكاليكية	٧ - تجرية الأحتباء بالماء الساخن
	۳ د اوشاتیلییه

(ب) تجارب تكميلية


الأجيار الهـوائية : ١ — النموية ١ — الوزن النوعي ٣ — مقدار النائج ٥ — الكافة الظاهرة ٣ — المقاومة الميكائيكية ٢ — اللون الأجيار المائية : ١ — تقدير المواد غير الدائية ١ — الوزن النوعي ٧ — « الفقد بالمرادة ٥ — الكثافة الظاهرة ٣ — النمومة ٢ — الفون




شكل (١) جهاز لوشاتيلىيه لتجربة الماء الساخن




شکل (۲) جهاز لوشائیلییسه



قوالب معدنية ومقاساتهما



قالب لعمل ستة قطع اختبار وأدواته



شکل (۵) جهــــاز میکایلس

۱۲X۸۱۵-۱۹۵۲-۱۷۲۱- ۱۲X۸۱۵

مطاح السكذاك ميد - ١٧٢١ - ١٩٥٢ - ١٩٥٨ مطابع السكناك